

Conformiteitsattest over de kwaliteit van een woning

De burgemeester /het Agentschap Wonen-Vlaanderen doet met de aflevering van dit attest uitspraak over de kwaliteit van een woning, met toepassing van artikel 7, §1 / artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Het attest wordt verstrekt als de eindscore op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning minder dan 15 punten bedraagt, de woning niet onbewoonbaar is en de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen.

Gegevens van de woning

straat en nummer Bijlokevest 149 (8)
postnummer en gemeente 9000 Gent
kadastrale ligging 44806,F,0569/00K002
beschrijving Studio

Conformiteitsonderzoek

De eindscore van de woning is gebaseerd op het technisch verslag, dat als bijlage bij dit attest is gevoegd.

datum van het onderzoek dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

voor en achternaam van de onderzoeker Stijn Haeck

eindscore van de woning 6 punten

Bezettingnorm

De woning is aangepast voor een bezetting van hoogstens 1 personen

Opmerkingen

Dit attest doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Dit attest doet geen afbreuk aan de geldigheid van een eventueel uitgebrachte herstelvordering. Om uitvoering te geven aan een herstelvordering is het herstel van alle gebreken noodzakelijk.

Ondertekening

datum attest dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

datum van afgifte dag

2	7
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

datum geldigheid dag

2	7
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	3	0
---	---	---	---

De algemeen directeur
Mieke Hullebroeck

De burgemeester
Mathias De Clercq



D. Van Campenhout
Adjunct-algemeendirecteur



Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN18-089836

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (8), 9000 Gent met een eindbeoordeling van 6 ptn

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (8), 9000 Gent Achtergevel links 1ste verdieping

Gebreken in de woning

LUCHTKWALITEIT: 224 er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie badkamer - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

LUCHTKWALITEIT: 225 er is onvoldoende verluchting mogelijk in functie WC - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

Conformiteitsattest over de kwaliteit van een woning

De burgemeester /het Agentschap Wonen-Vlaanderen doet met de aflevering van dit attest uitspraak over de kwaliteit van een woning, met toepassing van artikel 7, §1 / artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. **Het attest wordt verstrekt als de eindscore op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning minder dan 15 punten bedraagt, de woning niet onbewoonbaar is en de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen.**

Gegevens van de woning

straat en nummer Bijlokevest 149 (12)
postnummer en gemeente 9000 Gent
kadastrale ligging 44806,F,0569/00K002
beschrijving Studio

Conformiteitsonderzoek

De eindscore van de woning is gebaseerd op het technisch verslag, dat als bijlage bij dit attest is gevoegd.

datum van het onderzoek dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

voor en achternaam van de onderzoeker Stijn Haeck

eindscore van de woning 6 punten

Bezettingsnorm

De woning is aangepast voor een bezetting van hoogstens 1 personen

Opmerkingen

Dit attest doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Dit attest doet geen afbreuk aan de geldigheid van een eventueel uitgebrachte herstelvordering. Om uitvoering te geven aan een herstelvordering is het herstel van alle gebreken noodzakelijk.

Ondertekening

datum attest	dag	<table border="1"><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	2	4	maand	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	jaar	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	2	0	2	0
2	4													
0	1													
2	0	2	0											
datum van afgifte	dag	<table border="1"><tr><td>2</td><td>7</td></tr></table>	2	7	maand	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	jaar	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	2	0	2	0
2	7													
0	1													
2	0	2	0											
datum geldigheid	dag	<table border="1"><tr><td>2</td><td>7</td></tr></table>	2	7	maand	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	jaar	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>	2	0	3	0
2	7													
0	1													
2	0	3	0											

De algemeen directeur
Mieke Hullebroeck

De burgemeester
Mathias De Clercq



D. Van Campenhout
Adjunct-algemeendirecteur

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN18-089878

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (12), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (12), 9000 Gent Achtergevel rechts 2de verdieping

Gebreken in de woning

LUCHTKWALITEIT: 224 er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie badkamer - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

LUCHTKWALITEIT: 225 er is onvoldoende verluchting mogelijk in functie WC - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

Conformiteitsattest over de kwaliteit van een woning

De burgemeester /het Agentschap Wonen-Vlaanderen doet met de aflevering van dit attest uitspraak over de kwaliteit van een woning, met toepassing van artikel 7, §1 / artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. **Het attest wordt verstrekt als de eindscore op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning minder dan 15 punten bedraagt, de woning niet onbewoonbaar is en de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen.**

Gegevens van de woning

straat en nummer Bijlokevest 149 (13)
postnummer en gemeente 9000 Gent
kadastrale ligging 44806,F,0569/00K002
beschrijving Studio

Conformiteitsonderzoek

De eindscore van de woning is gebaseerd op het technisch verslag, dat als bijlage bij dit attest is gevoegd.

datum van het onderzoek dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

voor en achternaam van de onderzoeker Stijn Haeck

eindscore van de woning 6 punten

Bezettingsnorm

De woning is aangepast voor een bezetting van hoogstens 1 personen

Opmerkingen

Dit attest doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Dit attest doet geen afbreuk aan de geldigheid van een eventueel uitgebrachte herstelvordering. Om uitvoering te geven aan een herstelvordering is het herstel van alle gebreken noodzakelijk.

Ondertekening

datum attest dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

datum van afgifte dag

2	7
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

datum geldigheid dag

2	7
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	3	0
---	---	---	---

De algemeen directeur
Mieke Hullebroeck



De burgemeester
Mathias De Clercq



D. Van Campenhout
Adjunct-algemeendirecteur

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN18-089879

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (13), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (13), 9000 Gent Links 3de verdieping

Gebreken in de woning

LUCHTKWALITEIT: 224 er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie badkamer - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

LUCHTKWALITEIT: 225 er is onvoldoende verluchting mogelijk in functie WC - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

Conformiteitsattest over de kwaliteit van een woning

De burgemeester /het Agentschap Wonen-Vlaanderen doet met de aflevering van dit attest uitspraak over de kwaliteit van een woning, met toepassing van artikel 7, §1 / artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. **Het attest wordt verstrekt als de eindscore op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning minder dan 15 punten bedraagt, de woning niet onbewoonbaar is en de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen.**

Gegevens van de woning

straat en nummer Bijlokevest 149 (14)
postnummer en gemeente 9000 Gent
kadastrale ligging 44806,F,0569/00K002
beschrijving Studio

Conformiteitsonderzoek

De eindscore van de woning is gebaseerd op het technisch verslag, dat als bijlage bij dit attest is gevoegd.

datum van het onderzoek dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

voor en achternaam van de onderzoeker Stijn Haeck

eindscore van de woning 6 punten

Bezettingnorm

De woning is aangepast voor een bezetting van hoogstens 1 personen

Opmerkingen

Dit attest doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Dit attest doet geen afbreuk aan de geldigheid van een eventueel uitgebrachte herstelvordering. Om uitvoering te geven aan een herstelvordering is het herstel van alle gebreken noodzakelijk.

Ondertekening

datum attest dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

datum van afgifte dag

2	7
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

datum geldigheid dag

2	7
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	3	0
---	---	---	---

De algemeen directeur
Mieke Hullebroeck

De burgemeester
Mathias De Clercq



D. Van Campenhout
Adjunct-algemeendirecteur



Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN18-089880

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (14), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (14), 9000 Gent Rechts 3de verdieping

Gebreken in de woning

LUCHTKWALITEIT: 224 er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie badkamer - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

LUCHTKWALITEIT: 225 er is onvoldoende verluchting mogelijk in functie WC - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

Conformiteitsattest over de kwaliteit van een kamerwoning

De burgemeester / het Agentschap Wonen-Vlaanderen doet met de aflevering van dit attest uitspraak over de kwaliteit van een kamerwoning, met toepassing van artikel 7, §1 / artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Het attest wordt enkel verstrekt voor kamers die als **eindscore op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de kamer minder dan 15 punten hebben, die niet onbewoonbaar zijn en die voldoen aan de rookmeldersverplichtingen.**

Gegevens van de kamerwoning

straat en nummer Bijlokevest 149

postnummer en gemeente 9000 Gent

kadastrale ligging 44806,F,0569/00K002

beschrijving Gebouw bestaande uit 14 entiteiten.

Conformiteitsonderzoek

Gegevens van het onderzoek

datum van het onderzoek dag

2	4
---	---

 maand

0	1
---	---

 jaar

2	0	2	0
---	---	---	---

voor en achternaam van de onderzoeker Stijn Haeck

Eindbeoordeling en bezettingsnorm van de kamers

Meer informatie over de eindbeoordeling van de kamers vindt u in deel E van de technische verslagen, die als bijlage bij dit attest zijn gevoegd. Iedere kamer moet voorzien zijn van een rookmelder. De kamers zijn aangepast voor een bezetting van hoogstens het hieronder vermeld aantal personen. Voor studentenkamers wordt de vermelding "personen" vervangen door de vermelding "student". Meer informatie over de bezettingsnorm van de kamers vindt u in deel F van de technische verslagen, die als bijlage bij dit attest zijn gevoegd

Adres	Studentenkamer	Punten	Max bezetting
Bijlokevest 149 (3), 9000 Gent, Gelijkvloers - Achterzijde Links	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (4), 9000 Gent, Gelijkvloers - Achterzijde Rechts	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (7), 9000 Gent, 1ste verdieping - Achterzijde Rechts	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (11), 9000 Gent, 2de verdieping - Achterzijde Links	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (5), 9000 Gent, 1ste verdieping - Straatzijde Links	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (6), 9000 Gent, 1ste verdieping - Straatzijde Rechts	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (2), 9000 Gent, Gelijkvloers - Straatzijde Rechts	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (9), 9000 Gent, 2de verdieping - Straatzijde Links	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (1), 9000 Gent, Gelijkvloers - Straatzijde Links	Ja	6	1 studenten
Bijlokevest 149 (10), 9000 Gent, 2de verdieping - Straatzijde Rechts	Ja	6	1 studenten

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021439

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (1), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (1), 9000 Gent Straatzijde Links Gelijkvloers

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021445

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (2), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (2), 9000 Gent Straatzijde Rechts Gelijkvloers

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021440

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (3), 9000 Gent met een eindbeoordeling van 6 ptn

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (3), 9000 Gent Achterzijde Links Gelijkvloers

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021441

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (4), 9000 Gent met een eindbeoordeling van 6 ptn

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (4), 9000 Gent Achterzijde Rechts Gelijkvloers

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021442

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (5), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (5), 9000 Gent Straatzijde Links 1ste verdieping

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021443

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (6), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (6), 9000 Gent Straatzijde Rechts 1ste verdieping

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021444

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (7), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (7), 9000 Gent Achterzijde Rechts 1ste verdieping

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021448

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (9), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (9), 9000 Gent Straatzijde Links 2de verdieping

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021446

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (10), 9000 Gent met een eindbeoordeling van **6 ptn**

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (10), 9000 Gent Straatzijde Rechts 2de verdieping

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil

Samenvatting onderzoek van 24/01/2020 voor entiteit EN19-021447

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Bijlokevest 149 (11), 9000 Gent met een eindbeoordeling van 6 ptn

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Bijlokevest 149 (11), 9000 Gent Achterzijde Links 2de verdieping

Gebreken in de woning

TOILETFUNCTIE: 263 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

BADFUNCTIE: 272 onvoldoende verluchting - 3 ptn

De verluchtingsrooster in de badkamer is dichtgemaakt met een brandwerende plaat.

GR 4/KEUKEN Zolderverdieping 4de verdieping

Gebreken in de GR

nihil



DTWBM
Mevr. Delanghe Dominique
Citadellaan 43
9000 Gent

Contactpersoon

Vanessa Haeck
09 266 76 01
vanessa.haek@stad.gent

Ons kenmerk

PA18-049413

Datum

8 januari 2020

ontvangstbevestiging aanvraag conformiteitsattest

Bijlokevest 149, 9000 Gent

Geachte

Wij hebben uw aanvraag van 20/12/2019 voor een conformiteitsattest voor de bovengenoemde woning(en) goed ontvangen. Een wooncontroleur zal u contacteren voor een onderzoek ter plaatse. Aarzel weliswaar niet om ons al eerder te contacteren voor een afspraak.

Binnen 60 dagen na uw aanvraag neemt de burgemeester een beslissing over het uitreiken of weigeren van een conformiteitsattest. Dit zal u schriftelijk bevestigd worden.

Na afloop van deze termijn kunt u bij een weigering of bij het uitblijven van het conformiteitsattest binnen de 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de Vlaamse overheid (Wonen Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent).

Als het over een kamerwoning gaat

Zijn er in het gebouw woongelegenheden die afhankelijk zijn van een gemeenschappelijke badkamer, toilet en/of keuken? Dan spreken we van een kamerwoning en:

- ...moeten alle kamers en gemeenschappelijke delen onderzocht kunnen worden;
- ...moet aan de bijkomende brandveiligheidsvereisten van het lokaal politiereglement op kamerwoningen voldaan zijn. Heeft u geen recent positief verslag, dan kan voor het plaatsbezoek een brandpreventieadviseur meegenomen worden. De prestaties van de brandweer zijn betalend: www.brandweerstandpunt.be/wat-kost-dat;
- ...is het handig (niet verplicht) om op voorhand van u een bouwplan te verkrijgen.

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres: Stad Gent - Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 53
toezicht@stad.gent | www.stad.gent
Bereikbaar: Bus 5/N5/6/8/20/42/44/48/52-58/55S/65/68/69-74/N70/76-78 | Tram 4/2

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

