



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden en mag niet meer gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 15/09/2023

Inspecteur: Nicky Peypops

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 15/09/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Wildersedreef
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 1910
Gemeente Kampenhout
Land België

Eigenaar

Naam Tine Vandermeiren
Straatnaam Wildersedreef
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 1910
Gemeente Kampenhout
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer +32 494 08 54 73
E-mail -

Type

Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig

Ja

Nee



Keuring

OK

NOK



Aanwezig

Ja

Nee



Keuring

OK

NOK



LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)


	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☐	☒
Onderdruk	☐	☒	☐	☒
Overdruk	☐	☒	☐	☒
Peilputten	☐	☒	☐	☒
Andere	☐	☒	☐	☒
TESTEN				
	OK	NOK	Opmerkingen	
Water- en slibbemonstering	☐	☒		
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h	
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -mV	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.				
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				
Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangspuit van het mangat te verwijderen Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig				

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Nicky Peypops (erkeningsnummer ERK/TS/105371)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



























