BELAC N° 234-INSP

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : Iwatt

Nr teller : N° comp : 4.0.2.2.7.2.

# Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 8.9.93

EAN code : Niet gekend

| Aard onderzoek : AREI / Genre de contrôle : RGIE | 86 | 87/86 | 87/88 | 88 | 95 | 97 | 270 | 271 | 276 | 276bis | TT | TN | IT | Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☒ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☒ | ○ | ○ | ○ | ☒ | ○ | ○ | ○ |

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle : St Bernadettelaan 74 9... Gent

Eigenaar Propriétaire: Famca CVBA Adres : Adresse : Gentse Heirbaan 42, 9620 Zottegem

Installateur : VDS elektro bvba BTW / TVA : 874 221 017

Datum van het onderzoek : Date du contrôle : 07/07/2015 Ik. / C.I. : Inspecteur : M. Vermeiren

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☒ Appart. ○

| Spanning : Tension : | Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau : | Max. beveiliging : Protection max. : |
|---|---|---|
| 400 V | Kast | 25 A |

| Aardelectrode : Electrode de terre : | Isolatie : Isolement : | Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux : |
|---|---|---|
| Geen 4,24 Ohm | 296 Mohm | 3 |

| Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels | | | Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : | Test/In | | I.d/n | | AREI / RGIE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In (A) | Δ In (mA) | type | | OK | NOK | OK | NOK | 270 | 271bis | 276 |
| 40 | 300 | A | Kg Keuken + Living + Bad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | 30 | A | Keuken + Bad | ○ | ○ | ○ | ○ | ☒ | ○ | ☒ |
| | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ☒ | ○ | ☒ |
| | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ○ direkte aanraking : OK ☒ NOK ○
Contrôle visuel : générale : contact direct :

Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : Raccordements : OK ☒ NOK ○

Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles : OK ☒ NOK ○

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM : Datum/date :

Opmerkingen / Remarques :

Geen (Het differentieel aan de Keuken/Living is niet getest, de klant wenst dit niet te testen)

Nota: Metingen werden uitgevoerd met een Metrel MI 3102 H EurotestXA

Besluit / Conclusion

De installatie is — conform met AREI — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE — mise en service

| Niet conform | | Conform | | N° vorig rapport |
|---|---|---|---|---|
| 276bis AK ○ | 274 AK ○ | 276bis HK ○ | 274 HK ○ | ..... |
| 271 AK ○ | | 271 HK ○ | | ..... |
| 276 AK ○ | | 271 HK ○ | | ..... |

Conform aan de installatie.

Controle uitgevoerd door BT conform art. 271 van het AREI. Eerste controle na de werken uitgevoerd door de netbeheerder. Bij een negatief resultaat moeten alle gebreken worden hersteld binnen de termijn vastgesteld door de netbeheerder. Herkeuring dient te gebeuren door dezelfde persoon of gedelegeerde. Herkeuring dient te gebeuren door dezelfde persoon of gedelegeerde.

Conformément à l'art. 271 du RGIE, le présent contrôle a été effectué par le gestionnaire de réseau de distribution. En cas de résultat négatif, tous les défauts constatés doivent être réparés dans le délai fixé par le gestionnaire de réseau de distribution. Nouveau contrôle au plus tard 10 ans après date de contrôle.

Controle uitgevoerd door BT conform art. 271 van het AREI door gelijkaardig uitgevoerd op : 07/07/2025

Contrôle effectué par l'art. 271 du RGIE, le présent contrôle a été effectué par le gestionnaire de réseau de distribution. En cas de résultat négatif, tous les défauts constatés doivent être réparés dans le délai fixé par le gestionnaire de réseau de distribution. Nouveau contrôle au plus tard 10 ans après date de contrôle.


voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

NOTA : ...

Tel. : (02) 751.98.39 Info@electro-test.be Dexia 068-2117692-15 IBAN: BE 79 7341 1260 0033 BE 0434.433.603

15/05/2013 08:12 0936041 60 KANTOOR TOMME HILLEGE PAG. 01/03

3x400V+V
5G10
d1
VOB 2,5mm2
VOB 2,5mm2
VOB 2,5mm2
VOB 2,5mm2
VOB 2,5mm2
VOB 2,5mm2
VOB 2,5mm2
BTW 0474-334-057
Verantw. uitvoering
TOMME CVA
SINT BERNADETTESTRAAT 34
9000 SINT-AMANDSBERG
VAN DRIESSCHE STEFAAN
Afgev. erkend organisme


LEEFRUIMTE
F3
LIFT
TRAPZAAL
F4 INKOM
F2
KEUKEN
W.C.
F1
BADKAMER
A1
SLAAPKAMER
A2
SLAAPKAMER
F5